

Dautsche Reichsbahn Generaldirektion Gruppo B u V B = 0VBL - Bant

DO NOT DETACH

Berlin, den 17. Okt. 4952

Täglicher Lagebericht nach dem Stand vom Donnerstag, dem 16.10.1952

	·			4				
1.	Beladung: Plan.	Anford.	rechtz -	belade	n Belad	0 5 0 4 3	rrillung	, ·
*.			bereitg		Tages	- An- P	lan sei ts-Bog.	t
	Güter ins-	and the men time	andri system topula semala tigates	The second secon		The state of the s		
	gosant 28935	38203	29209	29184	100.9	76:4	89.9	
	Rohle 9350 Erz 270	8 795 319	798 3 191	7972 19 1	85.5 70.7	90.6 59.9	84:0 70.8	
	Baumaterial 2703	3794	2415	2415	89.3	63.7	84.3	
	Zement 352 Holz 1051	418 2351	312 777	312 777	88.6 73.9	74.6 33.0	94:1	
	Kartoffeln 1187 Getreide 430	2073	1794	1788	150.6	86.3	129.1	
	Zuokerrüben 1125	718 1605	340 1401	340 1397	79.1	47.4 37.0	87.5 68.9	
<i>.</i>	Gedeckte Wg (K, Kii.G) /100	•				-,	;	
		F = = =	* * * * *	6922	= = =	* = = :	= = = =	=

2. Entladung:

anness school status during major appear	Plan	rechtz bereitz	ontladen	Entledung % Plan bereitg	Standgeldpf Wg Wagen % d. Bergh
	29800	29458			1650 5,6

3. Arbeitender Wagenpark 94605 Wagen.
4. Wagenumlaufzeit: Plan 3,1 Tage, Ist 3,02 Tage, darunter G-Wg:3,41
5. Beladener Eingang: 2099 Wagen.
6. Arbeit (Bel + bel Eingang) 31 283 Wagen.

Arbeit (Bel + bel Lingang) 31 283 Wagen, Schadwagenbestand vom 16.10. insgesamt: 11 157

davon a) GBA: 1666 b) untersuchungsoflichtige Wagen: 9491 6. Prozentuale Erfüllung des Regulierungsplanes um 12 Uhr unterteilt

nach Rbd en: Cs 33.2 Hl 48.7 Bln an Cs Gwd an Ca 68:1 59.5 Mg an Hl Bln " er Ce Dre 50.1 insges an Cs 41.4 Mg 320:0 Dro u HI 37.7 39.7

9: Beistellungen vom 16.10. gesamt 407 darunter G-Wg: 157 10- Rückstau:

and the same of the same of	Osten	Hafen ~	DDR -	Sohweden-	DD	CSR	Gesant-
Many Japan Mank State Savier Sa-	aji sarah kalah disah dan		- John Sagar Marri	fraghten_	معيد نصد د		នការារាច
Vortag Lfd Tag	164	174	1620	139	~		2097
ric rag	298	79	1005	77	_	Annes.	1419

11.	Diens	ticoble	2

The same are the same and	Steink- m Import	Rohbr- Rohle	Braunk, Brikette	Koke m Import	Kohlenstaub Braunk.	-
Eingang darunter	1709	698	16545	51	419	
Lokkohle Gesamt	1614	112	14539	-	419	
bestand Verbrauch darunter	134981 2735	16417 1598	18261 17854	1831 21	752 530	
Loikohle	2633	532	16061		530	•

12. Besondere Vorkommisse:

Am 16.10.1952 um 18.11 Uhr zog auf Bf Chemnitz=Kappel die Rangierfahrt vom 9110 in Gl 2 in Richtung Siegmar an und führ in der Einfahrweiche 25 dem nach Gl 3 einfahrenden P 1035 in die Flanke, wodurch die Lok vom 9110 und vom 1035 sowie der Pw. 2 C-Wg und 1 mit Sand bel X-Wagen vom 9110 beschädigt wurden.

Schaden etwa 5000.- DM. 13 Reisende wurden leicht verletzt. Strecke Chemnitz - Wistenbrand bis 21.00 Uhr gesperrt. D 95 wurde in Wistenbrand zurückgehalten und P 1035 mit der Lok des D 95 mach Wistenbrand zurückgezogen.

des D 95 mich Wüstenbrand zurückgezogen.
Ursache: Vorfahrt der Rangierabt, ohne Auftrag, mangelhafte
Verständigung zwischen Rangierleiter und Stellwerksmeister vom Stellw. 2. Flankenschutzeinrichtungen bzw
Gleissperrsignal nicht vorhanden.

13. Auf den Kontrollpunkten beanstandete Wagen:

wird machgemeldet.

14. Verapätungen:

Von 6493 gegahrenen Reisezügen hatton 297 Züge über 10 Min Versp. 6179 "Güterzügen 715 " 20 " "

gez i.V. Neuhaus

25X1A

```
Deutsche Reichsbahn
Generaldirektion
```

Gruppo B u V B - OVBL - Bamt Berlin, den 18. Oktober 1952

Taglicher Lagebericht nach dom Stand-vom Freitag, dem 17.10.1952

1	Boladung:								
	Hofandine -	Plan	Anford.	rechtz bereitg	beladen	Tages-	. An- 19	rfüllun lan sei is-Beg.	ŧ
	agent from been street gains agent	- 340				1 de Childe	7 0 Tr	TO TO TO T	,
	Güter ins-							-80	••
	gesamt	28935	37751	28675	28659	99.0	75.9	9055	
	Koble	9350	9055	7411	7406	79.2	81.8	83.7	
	Brz	270	260						
	D. T.			241	233	36.3	89:6	71:7	
	Baumaterial		3814	23 62	2362	87.4	61:9	84.5	•
	Zement	352	455	330	330	93.8	72:5	94.1	
	Holz	1051	2386	727	727	69.2	30:5	67.4	
	Kartoffeln	1187	2215	2011	2011	169:4	90.8	131.5	
	Getreide	430	729	392					
					392	91:2	53:8	37:7	
	Zuckerrüben		1583	1348	1348	119.8	85.2	71.9	
	Gedeokto Wg								
	(X,Ri,G)	7100			6636				
		# = =			-				

2_ Entladung:

Plen	machte	ontloden			7.24.20	
Plan	homoite	emente	Plan honeite	orandge	TODE ME	٠
			Terem DeveleR	wegen_y	o_n_bere	F. C. O
Güter 29800	30017	29042	97.3 96.8	1429	4.8	,
	and the At		•			

3. Arbeitender Wagenpark: 96 326 Wagen,
4. Wagenumlaufzeit: Plan 3,1 Tage, Ist 3,13 Tage, darunter G-Wg:3,49
5. Beladener Eingang: 2123 Wagen,
6. Arbeit (Bel + bel Eingang): 30 782 Wagen,
7. Schadwagenbestand am 17,10, insgesamt: 10710
davon a) GBA: 1502 b) untersuchungspflichtige Wagen: 9208
8. prozentuale Erfüllung des Regulierungsplanes um 12 Uhr, unterteilt

nach Rbd en: Bln an Cs Dre an Cs

41:0 insges an Cs 43,7 insges an H1 35.6 Bln 3 15:4 Dre Hl Erf " HI 49.6 Mg an Hl 40.0 . Gwd " Cs

9. Beistellungen vom 17.10. gesamt: 312 darunter G-Wg: 152 10. Rückstau:

	Osten Hafen	DDR Schweden-	DB VSR Gesamt-
Service status parties parties such subsection	from high and man man man birth first	frachten	summe
Vortag Lid Tag	298 39 242 27	1005 <i>77</i> 901 20	1419 1190

11.	Diens	tko	hle	:_
-----	-------	-----	-----	----

Trans or or or	Steink- m Import	Rohbr- Kohle	Braunk. Briketts	Koks m	Son lens tar Braunk.	1b
Eingang	1737	1370	17277	15	237	
darunter Lokkohle	1653	266	15087	~	237	
Gesant- bestand Verbrauch	155761 2957	1629 2 1495	80921 17617	1875 21 \	654 335	
darunter Londonle	2866	252	15837		335	

12. Besondere Vorkommisse:

Am 17.10.52 um 8.30 Uhr fuhr auf Bf Vbf Aschersleben im Gl 6 beim Ansetzen einer Rangierabteilung an den N 8115 dieselbe mit solcher Geschwindigkeit auf die an Schluß des betreffendon Zuges stehende Kleinloh auf, daß sich der an der Spitze der Rangierabteilung befindliche leere O-Wagen DR 90466 bis unter die vordere Achse auf die Kleinlok schob. Zug- und Rangierbetrieb micht behindert. Ursache: Unklare Signal sobung vom Rangiermeister. Schaden an der Kleinlok 1800.- DM.

Am 17.10.1952 um 20.58 Uhr stich auf dem unbeschrankten Überweg in km 1,9 der Strocke Weimar - Bad Berka die lok des P 921 mit einem als Lieferwagen umgebauten 2kw zusammen und zertrümmerte denselben vollständig. Eine Frau wurde getütet, eine weitere sehwer verletzt. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ursache: Verschulden des Fahrzeuglenkers

Am 18.10.1952 um 6.10 Uhr sollte die Lok 74319, Bm Jerichow, auf Bahnhof Ziesar einen aug nach Buckau nachschieben. Nachdem die Lok an den Zug gesetzt war, geb der Lokführer den Achtungsofiff und fuhr mit der Rengierabteilung, ohne den Abfahrauftrag
erholten zu haben, mit oa 40 km/h los. Da der Fahrweg nach
Buckau noch nicht festgelegt wer, gereit der Zug auf das Lokschuppengleis und führ auf eine im Lokschuppen stehende Lok
hart auf hart auf, wodurch der Lokheizer Drenner, Bw Zieser, getötet wurde. 2 Plattenwagen entgleist.

13. Auf den Kontrollpunkten beanstandete Nagen:

an 16.10; keine " 17.10. keine

14. Verspätungen

Von 5502 gefahrenen Reisozügen hatton 368 Züge über 10 Min Versp. " 6198 " Güterzügen " 308 " 20 " 20 "

gez Herrmann

Approved For Release 2002/0

Deutsche Reichsbahn Generaldirektion Gruppe B a V, Abt Betrieb B = OVBL - Bant

SECURITIN, den 20. Oktober 1952 25X1A

Taglicher Lagebericht nach don Stand von Sonnabend, dem 18.10.1952

1. Beladung:

down News year have you	Plan	anford.	rechtz beneitg	belade	ı Tages	ung %	Erfüllung Plan seit Mts-Beg
Güter ins-	•						
gesamt Kohle Erz	28935 9350 270	36 312 9261 292	26785 7275 206	26767 7269 206	92.5 77.7 75.3	72.7 78.5 70.5	90.6 83.4
Bannaterial Zement	1.2703 352	3513 428	2242 310	2242 310	82.9 38.1	65.8 72.4	71.9 84.4 93.7
Holt Kartoffelm	1051 1187	2209 -::2180 -: *	683 2041	683 2037	65.0 171.6	30.9 93.4	67.3
Getreide Zuokerrüben		637 1601	549 1484	349 1482	81.2	50.8	87:4 75.2
Gedeckte We (W. Ku, Ku, G)	71.00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	6164	•	J	() s. 6a

Entladung:

	Plan	roolitz	entladen	Entladung	% Standse Ltg "asen %	ldof We
Smiles arrive income garage arrives		_berei.tg_	darly lights were have your	Plan bere	itg "esen %	d.Bereit
Güter	29800	29301	28240	94.8 95.	4 1061	3.6
	====	= = = =				~ , ~

3. Arbeitender Wagenpark: 96 424 Wagen,
4. Wagenumlaufzeit: Plan 5,1 Tage, Ict 3,32 Tage, darunter G-Wg:3,80
5. Belademer Eingang: 2266 Wagen,
6. Arbeit (Bel + bel Eingang): 29 033 Wagen,
7. Schadwagenbostand am 13.10. insgesamt: 10776

davon a) GBA 1536 b)untersuchunganflichtige Wagen: 9190 8. prozentuale Emfüllung des Regulierunganlanes um 12 Uhr unterteilt

nach Rod en: Bln an Dre an Ce Dre " H Cs 59;8 40,8 inegesant en Cs 40;6 Dre Lin H1 Erf H1 77 III Mg

Gad Cs

9. Beistellungen vom 18.10. gesamt 411 darunter G-Wg: 112 10. Rughatau:

اور می مون ا ا	-Osten dafon	DDR	Schweden-	DЗ	CSR	Gesamt-	₩.
The his day and	A C A C		frachten_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	animo -	-
Vortag Lfd Tag	180 26 1	901 1132	20	~~		1190	
5 m = m = m			102	90	-	1530	

11. <u>Lienstkohle giehe am 12.10.1952</u>

12. Bezondere Yorkommisse:

Am 18.10.1952 um 18.05 Uhr wurde auf Bi Schandau die Vorspannlok vom P 426, die auf Gl 2 abgestellt werden sollte, immtumlich vom Stellwerkswärter auf den im Gl 1 abgestellten Park des P 558 geleitet. Durch den starken Aufprall entgleiste der Personenwagen Dre 6928 mit allen Achsen und wurde schwer be-schädigt. Desgl. wurde der Wagen Ire 41536 stark beschädigt. Ein Reisender leicht verletzt.

Am 18.10.1952 um 21.37 Uhr führ auf der Strecke Ruhland -Kotzebrau auf dem unbeschrankten Überweg bei Posten 198 ein Auto der VP mit hoher Geschwindigkeit in den P 337 (Ruhland nach Rotzebrau). Der Fährer des Pkw wurde getötet, der schwer verletzte Beifahrer im Arenhenhaus Senftenberg verstorben. Der Gegenzug P 838 von Kotzebrau wurde als Sperrfahrt durchgeführt.

Ursache: Unvorsichtiges Fahren des Pkr-Rahrers bei rechtzeitig . und einwendfrei gegebonen Werneignalender Zuglok,

- 15. guf dea Montrollpunkton beanstandeto lagen: keine
- 14. Youngetungen:

Von 6502 Sefahrenen Reisezügen hatten 495 Süge über 10 Min Versn. 6142 "Güterzügen "826 " 20 " "

gez dermann

Täglicher Lagebericht nach dem Stand vom Sonntag, dem 19,10,1952

1. Beladung:	Plan	Anford.	rechtz bereitg	Teleden	Tares	- An-	Arfüllung Plan seit Mis-Beg.	-
Güter ins- gesamt kohle Erz Benmaterial Zewont Holz Kartoffeln Getreide Zookerrüben Gedeckte Wg (K, Mü, G)	28935 9350 2703 2703 352 1051 1187 430 1125	29279 8244 273 2521 353 1702 1457 460 1477	22759 6556 153 1953 507 765 1474 109 1497	139	78:6 70:1 56:7 71:3 87:2 72:8 124:0 132:9	77.7 79.5 56.0 77.0 87.0 44.9 101.0 41.1	89:9 82:7 71:1 85:8 93:4 67:6 153:2 85:1 73:2	

- entladen Entlading % Standjeldpf Wg
 Plan bereitg Wagen &d. Dereit. Treohtz <u>bereitg</u> 35.5 95.0 26820 25435
- 3. Arboitender Wagenpark: 96 657 Wegen, 4. Wagenumlaufzeit: Plan 5,1 Tage, Ist 3.86 Tage, darunter G-Wg 4,20

5: Beladener Eingang: 2305 Wagen.
6. Arbeit (Bel + bel Eingang): 25045 Wagen.
7. Schridwagenbeetendagease 2002/01/04 #18 RDP83 00776 R014100040008-2190 davon a) GDA: 1586 b) untersuchun sepiliontige dagen. 8. prozentuale Erfüllung des Rogulierungsplanes um 12 Uhr unter-

	Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R014100040008-2
•	Bln an Hl 34,3 Dre an Cs 45.9 Insges. an Hl 34,2 Erf " Hl 35.6 Dre " Hl 40,0
9:	Beistellungen vom 19.10. gesamt 460 darunter G-Wg: 104 Rückstau: Osten Wafen DDR Sohweden DB CSR Gesamt
	Vortag 180 26 1132 102 90 - 1530
11.	Dienstkohle: vom 18. u. 19/10:52
	Steink. Rohbr. Braunk. Roke m Kohlenstaub m Import Rohle Briketts Import Braunk. Eingang 3795 1753 29351 141 881
	Lokkohle 3690 577 27559 - 881 Gesamt- bestand 131715 16141 78457 2000 896
	Verbrauch 5841 1384 31815 16 639 darunter Lokkohle 5765 432 30412 - 639
12:	Besondere Vorkommisse: keine Auf den kontrollpunkten beanstandete Wagen: zu a) 5
14.	Veuspätungen: Von 5196 gefahrenen Reisezügen hatten 541 Züge über 10 Min Versp. " 5807 " Güterzügen " 1019 " " 20 " "

gez Herrmann



Deutsche Reichsbahn Generaldirektion

MCURITY WAR Bankin, den 21. Oktober 1952

Gruppe B u V, Abt Betrieb B = OVBL - Bamt

Taglioher Lageboricht nach dem Stand vom Montag, dem 20,10,1952

· Little Branch & W

Beladung:

Plan Anford, rechtz beladen Beladung % Erfullung
Plan seit bereitg Tages- An- Plan seit plan_for_Mts-Bog. Güter ins-28935 27506 7314 151 75:1 79:4 51:5 95.0 78.2 36644 27502 .90:2 9350 270 9217 Kohle 7314 82.5 55.9 Erz 293 151 70.4 2507 310 847 70.0 3582 Baumaterial 2703 2507 84:2 Zement 352 Holz 1051 422 73.5 39.2 310 93.1 2162. 847 80.6 68.2 Kartoffeln 1187 Getreide 430 1972 1764 89.5 49.7 1764 148.6 134.~ 680 338 338 78.6 84.7 Zuckerrüben 1125 1630 1531 1531 136.1 93.9 81.1 Gedeckte Wg (X, Kit,G) 7100 6633

2. Entladung ___ Plan Feohtz entladen Entladung % Standge Idpr Wg _ _ _ bemeit_ _ _ ___ Plan_bereitg Wagen % d. Bereit. Güter 29800 30296 29266 98.2 95.6 1690

3. Arbeitender Wagenpark: 96778 Wagen,
4. WagenumLoufzeit: Plan 5,1 Tage, Ist 3.27 Tage, darunter G-Wg: 3,64
5. Beladener Eingang: 2109 Wagen,
6. Arbeit (bel + bel Eingang): 29 611 Wagen,
7. Schadwagenbestand am 20.10. inagesemt: wird hachgemeildet davon a) GBA: b) untersuchungspflichtige Wagen:

prozentuale Erfüllung des Wagenregulierungsplanes um 12 Uhr unterteilt mach Rbd'en:

Bln an Cs 34,9 Gwd an Cs 16,7 Mg an Hl 29,6 Bln " Hl 33.9 Dre " Cs 28.8 insges.an Cs 31.3 Brf " Hl 48.8 Dre " Hl 34.4 insges." Hl 40.1 Beistellungen vom 20.10. gesamt 366 dæunter G-Wg: 110 Mg an Hl 29.6 inages an Cs 31.3 insges." III 40.1

Rückstau: Osten Hafen DDR Schweden DB CSR Gesamtfrachten summe 32**9** 262 Vortag 20 905 1322 Lfd Tag 37 534 279 -

25X1A



11.	Die	netko	hle:

Di Gue (Youre	Steink- m lmoort		Braunk- Briketts	Koks m Import	Yohlenstaub Braunk	
Kingang , darunter	2380	915	20812	57	390	
Lokkohle Gozant-	2293	163	18188	~ .	.590	
bestand Verbrauch	131540 2555	1582 5 1235	81585 17684	203 4 23	1 003 28 3	
darunter	2481	229	15593		283	

12. Besondere Vorkommisse:

Am 21.10.1952 um 3.22 Uhr riß auf Bahnhol Dresden-Friedrichstadt bei der Schleppfahrt 73 auf dem Ablaufberg die Sugstange eines Wagens, wodgroh eine 50 Lohsen starke Gruppe durch das Gl 14 abgelaufen Lind in die Sandweiche geleitet werden mußte. 10 Wagen entgleist, z Tumgestürzt und ineinander geschoben.

13. Auf den Kontrollpunkten beanstandete Wagen: ward reschierslast

14. Yarspätungen:

Von 6491 gefahrenen Reisezügen hatten 315 Züge über 10'Verspätung 6082 "Giterzügen "661 " 20'

gez Zerrmann

THIS IS AN ENGLOSURE TO

Approved For Release 2002/01/040 CIA-REP83-00413R01410004

Generaldirektion

RET C(Baltino) den 22, Oktober 1952

Gruppe B u V, Abt Betrieb B = OVBL - Bamt

US OFFICIALS ONLY

Taglicher Lagebericht

nach dem Stand vom Dienstag, dem 21,10,1952

1.	Beladung:	Flan	Anford.	rechtz bereitg	beladen	Beledung Tages- plan	An-Pl	an seit
	Güter ins- sesant Kohle Erz Baumaterial Zement Holz Kartoffeln Getreide Zuckerrüben Gedeckte Wg (K.Kij.G)	28935 9350 270 2703- 352 1051 1187 430 1125	36663 9088 302 3756 430 2201 1950 657 1670	27815 7404 215 2479 346 730 1859 325 1698	27797 7396 215 2475 346 730 1857 325 1697	79.1 8 79.6 7 91.6 6 98.3 8 69.5 3	9.5	90.5 82.3 70.8 84.6 93.4 68.3 135.1 84.3 84.4
2,	Entladung:_	- Plan	rechtz bereitg	entladen	Entladur Plan bei	ig & Stan	dgeld	of Wg
	Güter	29800	29739	28677	96.1		25	4,8
3. 4. 5. 7.	Arbeitender Wagenumlaufz Beladener Ei Arbeit (Bel Sohadwagenbe	eit: Pla ngang: 2 + bel Ei stand an	an 3,1 Tz 2063 Wage ingang): 1 20,10,	nge, Ist 3. 29860 Wage insgesamt:	10781 E	am 21.10.	1033	1

20,10. davon a) GBA: 21,10: b)untersuchungspfl.Wg 1638

8. prozentuale Erfüllung des Regulierungsplanes um 12 Uhr untertei nach:

Erf an Hl 47.7 46.9 40:0 99,1 Bln an Cs Mg an Hl Bln " " Cs 31.7 HI Dre insges.an Cs 38.6 Gwd " Dre " Hl 42.9 HJ 43.4

9. Beistellungen vom 21.10. gesamt 265 darunter G-Wg: 221 10.

Hafen DDR Sohweden-Gesamtfrachten Bulline Vortag 262 279 1242



Approved For Release 2002/01/04 : CIA-RDP83-00415R0141Q0040008-2

11. Lierstkoble:

men of officers ."	teink		Firaurka	Koks =	Loblenstau	<u>5</u>
ن عبو بند مد بند بدر		rtikalia			Destrok	
Fingang	2524	353	16656	20	268	•
damanter Lokkohle Gesamt-	2504	160	15355	_	268	
bestand Verbrauch darunter	1 31339 2725	15434 1132	30011 1733 0	2 0 03 51	938 333	
Lokkohle	2648	251	15948		333	

- 12. Besondere Vorkommisee: koins
- 13. <u>Auf den Kontrollpurkten beanstandete Wagen:</u> am 20.10. a) 4, d) 5 am 21.10. a) d) 4
- 14. Verspätunger:

Von 6483 gefahrenen Reisezügen hatten 366 Züge über 10 lin Versp. 6107 Güterzügen 796 20 20 20

ges Herrmann